

南湾公园及彩龙大街周边环境提升整治项目工程量清单

序号	整治内容	工作量	数量	单位
一	常春径护栏修复，批荡，油漆			
1	修复护栏，加陶瓷竹节		15	根
2	修护残裂护栏		8	处
3	批荡油漆护栏		112	米
二	公园球场旁护栏翻新油漆			
1	护栏油漆翻新工料费		53	米
三	公园球场旁缺失护栏重新安装			
1	镀锌圆管增加制作安装护栏		8	米
四	大理石台凳修复			
1	安装加固大理石台凳工料费		2	套
五	护栏翻新油漆			
1	翻新护栏油漆工料费		40	米
六	台阶修复			
1	台阶混凝土砂石修复包括二次运输		5	处
七	凉亭翻新修复			
1	凉亭腻子粉饰面修复		42	平方
2	脚手架及二次运输		42	平方
八	长亭翻新修复			
1	长亭腻子粉饰面修复		230	平方
2	脚手架及二次运输		230	平方
九	廊架翻新修复			
1	廊架腻子粉饰面修复		75	平方
2	脚手架及二次运输		75	平方
十	乱涂乱画清理并新安装提示广告标语			
1	清理广告标语人工		3	处
十一	南湾公园小学门口对出汀步修复			
1	南湾公园小学门口对出汀步修复		1	处
十二	农家书屋东侧电线整理			
1	农家书屋东侧电线整理		1	处
十三	破损路面修补			
1	破损路面人工材料修复		4	处
十四	围蔽板倾倒修复补全			
1	围蔽板倾倒修复		190	平方
2	围蔽板缺失补全		50	平方
十五	护栏缺口围蔽			
1	人工机械拆除原有缺口围蔽板		50	平方
2	新安装夹芯板围蔽	66m*2m 21m*3m	195	平方
3	亲水平台缺口修补		1	项
4	河堤余泥、杂草清理		1	项
十六	风水塘西侧围绿网			

1	风水塘西侧围绿网		100	平方
十七	彩龙桥、秋枫古堤、蟠龙桥大理石铭牌描漆			
1	彩龙桥、秋枫古堤、蟠龙桥大理石铭牌描漆		3	处